

System Bezpieczeństwa Nie Działa



EPSC

Arkusze Edukacyjny EPSC Lipiec 2022

Kiedy ostatnia linia obrony nie działa, zdarzają się poważne incydenty

Bhopal: Pochodnia nie działała
(wiedzano o tym)



Czernobyl: Zatrzymanie awaryjne nie
działało (znane były wady projektowe)



Wyciąg narciarski, Włochy: Hamulec
bezpieczeństwa był ominięty (celowo)



Macondo platforma wiertnicza:
(Bezpiecznik wydmuchu zawiódł)



Aspekty:

- Solidna ostatnia linia obrony, taka jak blokady SIL, urządzenia zmniejszające ciśnienie i bariery pasywne, są niezbędne w scenariuszach, które wiążą się z wieloma ofiarami śmiertelnymi. Zapewnij wysoką niezawodność dzięki dobrej konstrukcji, konserwacji zapobiegawczej i regularnym testom.

Ostatnia linia obrony, która zapobiega wielu ofiarom śmiertelnym, musi działać

Arkusze edukacyjne EPSC mają na celu stymulowanie świadomości i dyskusji o Bezpieczeństwie Procesowym. EPSC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tego arkusza
Pytania lub Kontakt za pośrednictwem www.EPSC.be