

# Lucru in locatia gresita

EPSC Learning Sheet , Aprilie 2020

EPSC




## Ce s-a intamplat:

Un mecanic a fost solicitat sa indeparteze o bucata de conducta de la baza unui reactor care fusese izolat corespunzator pentru activitatea de mentenanta. Din pacate mecanicul s-a dus la reactorul gresit care era in functiune si utiliza substante chimice periculoase.

## Aspecte:

- Mecanicii si contractorii nu sunt la fel de bine familiarizati cu instalatia cum sunt operatorii si pot cu usurinta sa se pozitioneze intr-o locatie gresita
- Este responsabilitatea celor din operare sa se asigure ca lucrarea efectuata de contractori si de persoanele care se ocupa de mentenanta se desfasoara in locatie potrivita
- Este foarte important sa instruim mecanicii la locul de munca in teren si sa ne asiguram ca acestia au inteles in totalitate cerintele
- Asigurati-va ca flansele critice ce urmeaza a fi desfacute in teren sunt bine marcate (de exemplu cu o eticheta). In acest caz reactoarele nu au fost identificate la etajul inferior unde se desfasura activitatea.
- Doar emiterea permisului de lucru, fara instruirea la locul de munca din teren, nu reprezinta o bariera de protectie pentru acest tip de greseala.



**Confirmati locatia corecta din teren**