

# Yanlış Bölgede Çalışma

EPSC Öğrenme Sayfası, Nisan 2020




EPSC

CASGEM

## Ne oldu:

Tamir amacıyla çok iyi izole edilmiş bir reaktörden bir bobin parçası sökülmesi için bir teknisyene talimat verildi. Teknisyen ne yazık ki zararlı kimyasalların bulunduğu başka bir reaktöre gitti.



## Görüşler:

- Teknisyen & sözleşmeli personel, operatörler kadar fabrikaya hakim değildir ve yanlış bir konumda bulunabilirler.
- Bakım işçilerinin ve sözleşmeli personelin doğru ekipmanda çalışması işletmecinin sorumluluğudur.
- İş sahasında teknisyeni yönlendirmek ve yapılacak işin anlaşıldığından emin olmak çok önemlidir.
- Açılacak kritik flanşların tam olarak belirlendiğinden, örneğin etiketle, emin olun. Bu olayda işin yapılacağı reaktörler alt katta belirtilmemişti.
- Çalışma talimatları olmaksızın sadece çalışma izni verilmesi, bu tipik hata için iyi bir bariyer değildir.

**Sahada Doğru Bölgeyi Teyit Edin.**