

Contractistes al lloc equivocat


EPSC Learning Sheet Maig 2023



Què va passar:

Dos contractistes van re-instal·lar una abraçadora equivocada. Els pernys de la brida van fallar, i els dos contractistes involucrats en la tasca, van morir per l'exposició al vapor alliberat.

En la investigació judicial, el jutge es centrà en l'error humà. L'empresa hauria d'haver anticipat la possibilitat d'aquest error humà i haver conclòs que a la planta no es protegia suficientment els treballadors d'això.



Brida que va fuitar

Abraçadora



Aspectes:

- Les feines en un establiment d'alt risc requereixen procediments complexos i molestos. Els treballadors han de passar per un nombre significatiu de controls administratius (preparació de la feina, permís de treball, etc.) abans que puguin finalment intervenir en una instal·lació.
- Aquests controls administratius són necessaris, però tenen com a inconvenient que els treballadors poden veure's aclaparats, el que condueix a la confusió.
- Preguntes simples com "Saps on anar?" manquen de precisió i donen lloc a errors d'interpretació tant per part de qui pregunta com de qui respon.
- Per a operacions perilloses realitzades per contractistes, es recomana que l'empresa anticipi l'error humà i asseguri que un operador estigui present al lloc juntament amb el contractista abans de començar la feina.
- Una xerrada de seguretat i una avaluació de riscos d'última hora són bones pràctiques per involucrar una discussió al camp entre l'operador i el contractista per assegurar-se que tots els aspectes de la feina estiguin ben entesos.

**Els humans cometem errors
Anticipeu l'error humà**

Les "EPSC Learning Sheets" pretenen estimular la conscienciació i el debat de la Seguretat de Procés. Traducció al català realitzada per PRAGMA SAFETY SOLUTIONS.

EPSC no es fa responsable de l'ús d'aquesta publicació

Contacte o preguntes via www.EPSC.be