

# Изпълнители на грешно място


EPSC Learning Sheet May 2023




## Какво се случи:

Двама изпълнители поставят грешната скоба. Болтовете на фланеца се скъсват и двамата изпълнители, участващи в работата, умират от изпуснатата пара.

Съдията по съдебното дело се съсредоточи върху възможността за човешка грешка. Компанията е трябвало да предвиди възможността за тази човешка грешка и да заключи, че обектът не е защитил достатъчно работниците от това.



Течащ фланец



Скоба

## Аспекти:

- Работата в голям високорисков обект изисква сложни и тромави процедури. Работниците трябва да преминат през значителен брой административни проверки (подготовка за работа, разрешение за работа и т.н.), преди най-накрая да могат да започнат да работят по инсталацията.
- Този административен контрол се счита за необходим, но има като недостатък, че работниците могат да бъдат претоварени, което води до объркване.
- Прости въпроси като "Знаете ли къде да отидете?" нямат точност и пораждат грешка в тълкуването както от питащия, така и от отговорния.
- За опасни операции, извършвани от изпълнители, се препоръчва компанията да предвиди човешка грешка и да гарантира, че операторът присъства на място заедно с изпълнителя, преди да започне работата.
- Разговора преди работа и оценката на риска в последния момент (LMRA) са добри практики, които включват дискусия на място между оператора и изпълнителя, за да се гарантира, че всички аспекти на работата са добре разбрани.

**Хората правят грешки  
Допускане за човешка грешка**